

侧面倒角机

使用说明书

MR-R300



温岭市美日机床有限公司

目 录

一、主 要 用 途 及 特 点

二、技术参数

三、安 全 预 防 措 施

四、正 确 使 用 说 明

五、外 型 图 片

六、合 格 证

主要用途与特点:

本机适用于未经热处理之大型工件，如各种模具、机械零件制造的倒角。操作简单、倒角规整、调整方便、经济可靠、效率是经济设备的 10-15 倍，是机械工业发展的趋势。

技术参数:

倒角范围：0-3（6）mm

调整角度：15° ~45°

转速：2800RPM

电源：AC380V

马达：550W

标准附件：5mm 六角扳手

包装尺寸：500×320×320mm

净重/毛重：35kg/44kg

安全预防措施:

1. 开机前检查电机的电压和频率是否和电源一致。
2. 机床电源插头、插座上的各触角应紧固可靠，无松动或接触不良现象。
3. 当发生故障或有不正常声音应立即拔掉插头，然后进行检查修理。
4. 不要让机床在无人情况下运转，一定要在开机后，停止运转才能离开。外界切断电源，应按红色钮，否则机床会无人情况下来运转。
5. 不要在你疲劳或服用酒精、麻醉剂的情况下，在操作机器。
6. 当机床上的零件，附件损坏，请不要任意代用，应采用相同性能的对零件，如采用单位的则最佳。

正确使用说明:

在使用机器前一定要仔细阅读使用说明书，安装箱单清点物品并进行正确地安装、调试。对安全事项、机器性能、保养、产品附件及易损件等均要熟知。在以后的产品使用过程中同样也会用到使用说明书。因此必须妥善加以保管。

(1) 使用前:

设置正确的方

A. 点击旋转(部件 1)

B.切削方向(部件 3)

(2)切削能力调节

A.松开左边把手(部件 6)

B.调节切削能力把手(部件 7)及方位刻度盘(部件 8)

C.收紧左边把手

只有在上述调节完后方可依据所示的加工件进入方向(部件 3)开始操作。

(3)切削角度调节

切削角指示器(部件 10)位于左边把手的上方，切削角度可按以下方式调节。

A.放松螺丝(部件 9)，保持轨距。

B.调节指示器(部件 10)，然后收紧轨道及盖子。

(4)轨距调节

轨距(部件 4)通常为两轨道间隔 4.5m/m 左右，切削能力可达到 3R。

如加工件体积较小的话，将间隔距离调窄至最低水平。

轨道调节方法：


1.放松导轨(部件 11)的 4 颗 M8 螺丝。

2.适当调节导轨的两端并旋紧螺丝。

(5)本机使用之刀片规格：4130511 型

(6)防溅板(部件 12)须根据切削角度作相对应调整。

注：进刀磨削量每次保持 2mm 为佳



MR-R300侧面倒角机 合格证明书

本机床经检验合格，准予出厂。

机器型号： **MR-R300**

检验科长：

检验员：

2010年11月18日

温岭市美日机床有限公司

地址：浙江省温岭市新河镇花篮工业区

电话：0576-86172986 86541838

传真：0576-86577327

更多产品信息欢迎浏览官方网站：www.zjmrjx.com